

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS MONTAÑITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0050-43	FECHA:	16/07/2024



Foto1: Puertas de los baños modificados



Foto 2: Panorama de la escuela con techo nuevo




Foto 3: Fotografía de las aulas con techo nuevo



Foto 4: Vista de las aulas con techo nuevo




Foto 5: Bonito panorama del centro educativo con techo nuevo



Foto 6: Panorama del centro educativo lado sur, luciendo el bonito techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Susana Ra</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

