



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Playa linda, Aldea Tuizmó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0051-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio (T.O. 10 CM.)



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block. Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se agregan 2 hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA TUIZMÓ MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA PÚBLICA PLAYA LINDA ALDEA TUIZMÓ MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
---	--	---	--