

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Playa linda, Aldea Tuizmó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0051-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio (T.O. 10 CM.)



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block. Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

