



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Libertad Aldea Tuizmó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0052-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Cubierto de lámina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Puerta de metal



Foto 4: Ventanas en mal estado, sustitución de vidrios.



Foto 5: Piso de torta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amir David
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público