



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Libertad Aldea Tuizmó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0052-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puerta de metal



Foto 4: Ventanas en mal estado, sustitución de vidrios.



Foto 5: Piso de torta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versió

Ministerio de Educación  
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Libertad Aldea Tuizmo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0052-43	FECHA:	11/10/2024



Foto7: Sustrucción de inodoro.



Foto 8: Reparación del sistema electrica tipo led.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---