



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0054-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de puertas de los baños



Foto 2: Sustitución piso de concreto en baños



Foto 3: Sustitución depósito de agua



Foto 4: Sustitución de tubería pvc aguas negras



Foto 5: Sustitución de inodoros y sus accesorios



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0054-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de torta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral

Foto 3: estado actual de circulación

Foto 4: estado actual de circulación

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

