



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Ojo de Agua, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0056-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzincn calibre 26



Foto 2: Sustitucion de vidrios




Foto 3: Balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Sustitucion de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público