

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Ojo de Agua, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0056-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de vidrios



Foto 3: Balcones de metal




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial










Foto 6: Sustitucion de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Ojo de Agua, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0056-43	FECHA:	27/11/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---