

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0079-46	FECHA:	20/11/2024



Foto1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura en muros exteriores



Foto 3: Reparación de Accesorios de Inodoro



Foto 4: Sustitución de muro perimetral de block con cimiento, columnas y soleras intermedias



Foto 5: Repello en muro






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

