

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Retiro, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0086-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de balcones



Foto 3: Sustitución de techo




Foto 4: Sustitución de Pintura



Foto 5: Sustitución de focos



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ignacio J. L.*

Firma y sello del Presidente de la OPEM



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

