



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucchi, Aldea Chamul, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0087-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: RENGLON 1. CUBIERTO DE LAMINA. Sustitucion de lamina



Foto 2: RENGLON 2. sustitucion de puerta



Foto 3: RENGLON 6. sustitucion de piso




Foto 4: RENGLON 7. Canales y bajadas de aguas pluviales




Foto 5: RENGLON 9. Pintura en muro exteriores e interiores




Foto 6: RENGLON 10. servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Asinopere

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucchi, Aldea Chamul, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0087-43	FECHA:	20/09/2014



Foto1: RENGLO 14. Reparacion de Red de drenaje y red de agua potable



Foto 2: RENGLO 14, Reparacion de sistema electrico



Foto 3: RENGLO 21 Repello y cernido en muro

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto S...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

