

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucchi, Aldea Chamul, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-9087-43	FECHA:	15/11/2024

 <p>Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA</p>	 <p>Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS</p>
 <p>Foto 3: SUSTICION DE PISO</p>	 <p>Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PUBLIALES</p>
 <p>Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES</p>	 <p>Foto 6: DESISNTALACION DE SANITARIOS</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

<p><i>Augusto Simón</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucchi, Aldea Chamul, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0087-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: REPARACION DE RED DE DRENAJE



Foto 2: RENGLO 14, Reparacion de sistema electrico





Foto 3: APLICACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Augusto Sima</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la DPF EDUCATIVO</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--