

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucchi, Aldea Chamul, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0087-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA EN (MODULO 2)




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN (MODULO 2)



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO GRANITO (MODULO 2)



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC (MODULO 1 Y 2)



Foto 5: PINTURA EN MURO EXTERIORES





Foto 6: SUSTITUCION DE INNODORO (MODULO 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---