



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chilipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0094-43	FECHA:	20/09/2024




Foto1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Repello en Pared



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 4: Sustitución de puertas en servicio sanitarios.




Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Prudencio Ambrosio Chav

Firma y sello del Presidente de la Comisión



Red

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

