



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje San Jerónimo, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0144-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto externo



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Sustrucción de piso torta de cemesnto interno



Foto 6: Sustrucción de Valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento


Firma y Sello Director Centro Educativo Público