



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacpichán, Aldea Tuichuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0155-43	FECHA:	23/09/2024



FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3 Sustitución de vidrios



FOTO 4 Sustitución de piso de granito y Sustitución de piso ceramico



FOTO 5 Reparación de banquetas de concreto




FOTO 6 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacpichán, Aldea Tuichuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0155-43	FECHA:	15/10/2024




FOTO 7 Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios




FOTO 8 Repello en muro




Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores 310 m2





Foto 6: Sustrucción de vidrios 16 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--