



Ministerio de Educación  
D. G. I. E. M. E. S. S.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Sacpichán, Aldea Tuichuna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0155-43               | FECHA:                         | 26/11/2024                        |



FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, el aula 1 y 2



FOTO 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, en el aula 1 y 2




FOTO 3 Sustitución de vidrios, en el aula 1 y 2




FOTO 4 Sustitución de piso de granito y Sustitucion de piso ceramico, en el aula 1, 2 y Direccion




FOTO 5 Reparación de banquetas de concreto, en el aula 1 y 2






FOTO 6 Pintura en muros exteriores e interiores, en el aula 1, 2 y Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Sacpichán, Aldea Tuichuna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0155-43               | FECHA:                         | 26/11/2024                        |



FOTO 7 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios, en el aula 1 y 2




FOTO 8 Repello en muro, en el aula 1 y 2



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores 310 m2




Foto 6: Sustitucion de vidrios 16 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

