



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0253-41	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Estado actual del piso



Foto 2: Mingitorios en mal estado.




Foto 3: Estado actual del baño.




Foto 4: Circulación en mal estado,



Foto 5: Estado actual de la circulación a trabajar.




Foto 6: Estado actual de aulas a trabajar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Pizarro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

