



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NINCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0258-41	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Estado actual del techo.



Foto 2: Estado actual de los servicios sanitarios.



Foto 3: Migatorio en mal estado.




Foto 4: Tazas sanitarias en mal estado.




Foto 5: Servicios sanitarios en mal estado




Foto 6: Estado actual del modulo a trabajar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

