



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichuna, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0262-41	FECHA:	19/05/2024



Foto 1: Estado actual del piso de una de las aulas.



Foto 2: Estado actual del piso de otra aula.



foto 3: Estado actual del piso de tablaroca.



Foto 4. Piso en mal estado.



Foto 6. Estado actual del piso del corredor.



Foto 6: Piso deteriorado todo el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

