



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichuna, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0266-43	FECHA:	20 de mayo de 2024




Foto1: Estado actual de la cubierta módulo 1.



Foto 2: Estado actual lámina deteriorada, modulo 1



foto 3: Soporte de lámina de madera quebrada, modulo 1



Foto 4 y 5: Parte de atrás del edificio lámina doblada y deteriorada, módulo 1



Foto 6. Estado actual del piso del aula, modulo 2



Foto 6: Piso del aula parte interior deteriorado, modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

