



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0266-43	FECHA:	02 de octubre de 2024



Foto1: Se observa ya colocado el soporte nuevo para la cubierta, módulo 1.



Foto 2: Proceso de colocación de lámina nueva, modulo 1



foto 3: Proceso de colocación de soporte nuevo, modulo 1



Foto 4 y 5: Parte de atrás del edificio en proceso de colocación de lámina nueva, módulo 1



Foto 6. Proceso de colocación del piso en el aula, modulo 2



Foto 6: En esta fase se observa la fundición del piso en el aula, modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
  


Firma y Sello Director Central de la Escuela Pública  
  
