



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TICTUCABE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0286-41	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc (Modulo 1)



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (Modulo 1)




FOTO 3: Sustitucion de puerta



FOTO 4: Sustitucion de piso de torta de concreto (cocina)



FOTO 5: Sustitucion de estufa rural



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (Modulo 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

