

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepcion Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Quiguique, Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0292-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: Puertas de baños deteriorados



Foto 2: vidrios y balcones deterioradas



Foto 3: Patio de Escuela en mal estado



Foto 4: pintura de la Escuela deteriorada



Foto 5. Chapas de puertas deterioradas.

patio de la Escuela muy mal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Arnulfo E. Caballero Vargay
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

