



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0293-43	FECHA:	21/09/2024



Foto 1: Estado actual del patio



Foto 2: Estado actual del patio.



Foto 3: Estado actual del desagüe.



Foto 4: Estado actual del desagüe



Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 