



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0293-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de tierra por torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Sustrucción de tubería pvc por tubería de concreto línea principal de aguas pluviales



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Reparación de block del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

