



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuizactzoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0295-43	FECHA:	26/04/2023



Foto 1: Sustrucción de plancha de patio




Foto 2: Pintura de muros exteriores



Foto 3: Mantenimiento de puertas y aplicación de pintura



Foto 4: Sustrucción de piso ceramica




Foto 5: Sustrucción de deposito de Agua



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eduardo Juarez*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

