



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuizactzoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0295-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Sustrucción piso de torta de concreto en el patio del centro educativo



Foto 2: Pinturas en puertas modulo aulas



Foto 3: sustitución de pintura en paredes de aulas módulos 2 y 3



Foto 4: sustitución de lamparas led en cocina, aulas y dirección



Foto 5: sustitucion de deposito de agua.




Foto 6: Instalacion de chapas nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Diaz Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

