



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0296-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: mantenimiento a estructura de puerta( lijado y pintura)




Foto 3: sustitución de vidrios



Foto 4: sustitución de canal de pvc para bajada de agua pluvial



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto





Foto 6: pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

