



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0298-43	FECHA:	11/10/2024




Foto1: Sustitución de lámina (modulo 1)



Foto 2: Sustitución de lámina (Dirección del establecimiento)



Foto 3: Sustitución de piso por cerámica



Foto 4: Sustitución de Puertas



Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Victoria Piriz Mach

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

