



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchalum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0299-43	FECHA:	20/05/2024




Foto1: Estado actual de la pintura exterior



Foto 2: Estado actual de la pintura exterior



Foto 3: estado actual de las puertas




Foto 4: situación acual del bordilo



Foto 5: Estado actual de estufa rural y cocina



Foto 6: situación actual de lapilea y sisema de tuberías

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

