



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tojchalum  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0299-43               | FECHA:                         | 20/05/2024         |



Foto 1: Mantenimiento a estructura metal "lijado y labado de techo"



Foto 2: Pintado de techo



Foto 3: Sin instalación de energía eléctrica



Foto 4: Inicio de Muro Perimetral



Foto 5: Sustitucion Canal y Bajada de agua pluvial.



Foto 6: Pintura en Muro exterior e interior del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tojchalum  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0299-43               | FECHA:                         | 20/05/2024         |



Foto 1: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 2: Sustitución de sistema eléctrico y accesorio



Foto 3: Reparación y mantenimiento de sistema (depósito de agua)



Foto 4: Reparación y mantenimiento de sistema (depósito de agua)



Foto 5: Sustitución de Pila Plástica.



Foto 6: Instalación de tubería para agua potable incluyendo sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

