

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPOMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0300-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Chapas en mal estado




Foto 2: Vidrios en mal estado



Foto 3: Balcones en mal estado




Foto 4: Piso en mal estado




Foto 5: Inodoros en mal estado



Foto 6: Cableado del sistema eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

