



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



FOTO 1: Techo quitado



FOTO 2: Costaneras pintadas




FOTO 3: puertas quitadas



FOTO 4: Puerta quitada



FOTO 5: Sustituyendo vidrios



FOTO 6: Pintando muro exterior 28 mts largo y 2.5 de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enrique Aguilar

Firma y sello del Presidente de la



M. M. M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



FOTO 7: Pintando muro exterior 28 de largo 2.5 de alto




FOTO 8: Pintando bodega y muro exterior de escuela



FOTO 9: Pintando barandas



FOTO 10: Mantenimiento de barandas



FOTO 11: Pintando exterior de la cocina




FOTO 12: pintando cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emiguel Aguilar
Firma y sello del Presidente de la



Amorimpy
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024




FOTO 13: extracción de desechos de fosa septica



FOTO 14: extracción de desechos de fosa septica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

