

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024



FOTO 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de Puertas



Foto 3: Sustitución de Vidrios



Foto 4: Sustitución de Puertas





FOTO 5: Pintura en Muros Exteriores



FOTO: Pintura en Muros Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024



FOTO 7: Mantenimiento a barandas de Metal



FOTO 8: Pintura en Muros Interiores



FOTO 9: Mantenimiento a barandas de Metal



FOTO 10: Limpieza de Fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Emilio Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Mammy</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---