

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUIZMÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0302-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto




Foto 2: Sustitución de cuneta de concreto



Foto 3: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 4: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

