

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUIZMÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0302-43	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Reparación de banqueta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 6: Pintura en muros interiores e exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.T.	
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	