



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huispache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0303-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Estado actual de la lámina del techo del módulo 6, 7, 8, y 9 y sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 de los módulos



Foto 2: Estado actual de 2 hojas de lámina del módulo 11 y sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Estado actual del piso de Baños



Foto 4 Estado Actual del Portón y reparación de las columnas de sostén



Foto 5: Estado actual de la circulación perimetral



Foto 6: Estado Actual del piso de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público