



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquichinlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0305-43	FECHA:	28/09/2024



Foto 1: Instalando el techo de la escuela de 3 aulas, 1 bodega y cocina.




Foto 2: Vista de frente




Foto 3: Instalando el techo de la cocina.



Foto 4: Preparando para colocar el piso de granito.



Foto 5: Finalizando la colocación del piso de granito.



Foto 6: Vista hacia adentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

