



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	22 de Mayo de 2024



Foto 1: Estado actual del tejado



Foto 2: Estado actual de las vigas de madera



Foto 3: mal estado de las puertas



Foto 4: Estado actual de las ventanas sin balcones



Foto 5: Estado actual del cerco perimetral



Foto 6: Estado actual de canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proceso de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	22 de Mayo 2024



Foto 7: Estado actual del Sistema Eléctrico



Foto 8: Estado actual de los recipientes para guardar agua para la limpieza de los baños

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

