



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0309-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 1: Estado actual de la pintura del muro perimetral




Foto 2: Estado actual de la pintura del muro perimetral




Foto 3: mal estado de cubierta de lamina actual



Foto 4: Estado actual de la madera del techo de escuela




Foto 5: Estado actual de las orillas de techo



Foto 6: Techo de laminado de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 