

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0311-43	FECHA:	23/02/2024



Estructura de madera podrida, instalada desde 1990




Lámina desgastada



Lámina desgastada



Tasa en mal estado y mal colocada



Marco de madera podridos y en mal estado.



Instalación de portón debido que ingresan personas indebidas en el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

