



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0312-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Estado actual del patio




Foto 2: . Patio en mal estado



Foto 3 . Estado actual del piso del aula



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: Patio en mal estado a trabajar



Foto 6: Estado actual del patio a trabajar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

*José Alberto P. Rojas*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

