

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0312-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Sustitución de piso de tierra por cemento (patio)



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso granito (aula 1)




Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.






Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso granito en proceso (aula No. 3).



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---