

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0312-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de tierra por cemento (patio)





Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso granito (aula 1)





Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de granito (aula 2)



Foto 4: Sustitución de piso concreto por piso granito (aula 3)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

