



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0314-43	FECHA:	25/04/2024




Foto 1: Exterior Modulo "E" Bodega escolar dañada.




Foto 2: Muros de adobe Modulo "E" en deterioro y abandono.



Foto 3: Vista frontal de la bodega inservible.



Foto 4: Bodega escolar, sin cubierta y techo.



Foto 5: Área priorizada para bodega escolar.



Foto 6: Limpieza de área priorizada para bodega escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa M. G.

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

