



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0314-43	FECHA:	06/07/2024



Vista de frente de la nueva bodega escolar construida.




Cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26 de la nueva bodega escolar.



Vista interior de la bodega escolar construida.



Instalación de energía eléctrica interior de la bodega escolar construida.



Vista frontal, interior e exterior de la bodega escolar construida.



Vista de frente muro perimetral de la bodega escolar construida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*Rosario W. S. F.*  
Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

