

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0315-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



Foto 3: Sustitución de piso de granito Escuela



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Cocina Escolar



Foto 5: Sustitución de piso de granito Cocina



Foto 6: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Rosas

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

