

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	25/04/2024



Foto1: Deposito de agua en mal estado de 1500 lt.



Foto 2: Mantenimiento torta de cemento por piso de granito.



Foto 3: Muro de contención sin pintura.



Foto 4: Pila en mal estado, y reposadera de agua.



Foto 5: Plancha en mal estado, sin azulejo. Mesa de madera en mal condición para elaboración de alimentación escolar.



Foto 6: Patio de aulas reposadera de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	25/08/2024



Foto1: Patio en malas condiciones para recreación



Foto 2: Deterioro de banqueta



Foto 3: Lámparas en malas condiciones



Foto 4: Tasa en mal estado



Foto 5: Chorros en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

