

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Colocación de deposito de agua.



Foto 2: Pegando piso de granito en las aulas.



Foto 3: Pintando el área de muro de contención.



Foto 4: Reconstrucción de pila de dos lavaderos.



Foto 5: Reconstrucción de estufa rural y mesa de concreto.



Foto 6: Colocación de torta de cemento patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Santa Morales T</p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p>	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	25/08/2024



Foto1: Colocando torta de cemento.



Foto 2: Trabajando la banqueta.



Foto 3: Quitando focos en mal estado.



Foto 4: Quitando los inodoros en mal estado.



Foto 5: Colocación de chorros nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santa Morales T.*

Firma y sello del Presidente de



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

